

# Accesorios

## Sensores

### G10 | GC10



**Sonda de temperatura |  
Sonda de temp. con caja**

- Sonda de temperatura de -20°C a 80°C
  - Resolución 0.1°C
  - Precisión  $\pm 0.2^\circ\text{C}$

### SCH4



**Sonda de metano**

- Alimentación: 24Vdc
- Tipo de salida: Salida 4-20ma
- Escala: 0-5000 ppm

### DPT2500



**Depresiómetro**

- Alimentación: De 13 a 30V
- Tipo de salida: Salida 0/10V
- Escala: 100 pascales

### HU10



**Sonda de humedad**

- Sonda de humedad de 0 a 100%
  - Resolución 1%
  - Precisión  $\pm 1\%$

### SNH3



**Sensor de amoniaco**

- Alimentación: 24Vdc
- Tipo de salida: Salida 4-20ma
- Escala: 0-100 ppm

### SCO2



**Sensor de CO<sub>2</sub>**

- Alimentación: 24Vdc
- Tipo de salida: Salida 0/10V
- Escala: 5000 ppm