

Akcesoria

Czujniki

G10 | GC10



Czujniki temperatury
Czujniki temperatury z obudow

- Czujnik temperatury od -20 st. do 80 st. C.
- Rozdzielczość 0,1 st. C
- Precyzja $\pm 0,2$ st. C

SCH4



Sonda de metano

- Zasilanie: 24 VDC
- Typ wyjścia: Wyjście 4-20 ma
- Skala: 0-5000 ppm

DPT2500



Depresjomierz

- Zasilanie: od 13 do 30V
- Typ wyjścia: Wyjście 0/10V
- Skala: 100 paskali

HU10



Czujniki wilgotności

- Czujnik wilgotności od 0 do 100%
- Rozdzielczość 1%
- Precyzja $\pm 1\%$

SNH3



Czujnik NH3

- Zasilanie: 24 VDC
- Typ wyjścia: Wyjście 4-20 ma
- Skala: 0-100 ppm

SCO2



Czujnik CO2

- Zasilanie: 24 VDC
- Typ wyjścia: Wyjście 0/10V
- Skala: 5000 ppm